

1

PIN	信号	線色
1	GND	青
2	GND	青
3	EP5	灰
4	EP5	白
7	A	緑
8	A*	桃
9	B	赤
10	B*	黒
11	Z	白
12	Z*	緑
13	PS	青
14	PS*	茶
15	PC	緑
16	PC*	黄
-	FG	フタネジ用

信 号	線 色
U	赤
V	白
W	黒
E	緑





信号	線色
+24V	赤
COM	青/白

$$\begin{aligned} \text{乘: } +OT &= FOT \\ -OT &= ROT \\ ZLS &= ZLS \end{aligned}$$






Resolute(ABS)
コネクタピン配一覧

PIN	信号	線色
1	GND	灰
3	EP5	青
5	SLO	白
6	SLO*	黄
19	MA	緑
20	MA*	紫
-	FG	アウターシールド




※PIN2,4,7~18: 空き



コネクタ詳細
(S-1/2)



- 注 記**
- ※1: 本記述はストローのセンタ位置で全ての動作を作用しています。
- ※2: 原位置は、ストロー4中から指示する位置といたします。
- ※3: 原位置の調整は、各機の制御方法より方法となります。
- ※4: (制御方法) 本工場のプログラムは、SSCNET II, MECHATROLINK-3など、各種の通信方法があり、装置のメーカー設定にて変更することが出来ます。
- ※5: 本記述の、動作時間等は、動作環境により変動する可能性があります。
- ※6: ストローの動作時間は、水平位置より。
- ※7: グレーブルケーブルの長さにも注意を要します。
- ※8: グレーブルケーブル及びジャンプは、選択したタイプの仕様をご確認ください。
- ※9: 本記述は、他の機器使用時は動作時間等は必ずしもこの値の範囲を必ず守ります。使用例に於ける外に各機器をフルロードする条件下で動作しないことを確認してください。
- ※10: グレーブルケーブルについて
- ① 金具類は必ず「グレーブルケーブル」を選択された金具のケーブルを使用し、② 金具類は必ず①と②に準拠して取り付けることとなります。
- ③ このため②で①と異なるケーブルは選択されたケーブルとは異なる可能性があります。
- ④ 引き出し線束の目安に納入仕様を参照ください。
- ※11: ディスクリプションにて、① DISCROM4D040-65/FSPを組合せると可能です。
- ② 組合せ時の動作時間より変動する可能性があります。
- FSP: F424 400 FSP: F428 400
- ※12: 本記述の動作時間は、動作環境により変動する可能性があります。
- ※13: 本記述の動作時間は、納入の動作時間とは異なる可能性があります。
- ※14: 本記述の動作時間は、納入の動作時間とは異なる可能性があります。
- ※15: 本記述の動作時間は、納入の動作時間とは異なる可能性があります。

[illegible]